

Bezeichnung	ab Baujahr	Regler	ab Software-Version
Lüftungs-Integralgeräte			
LWZ 8 CS Premium			
LWZ 5 CS Premium			
LWZ 5 S Plus			
LWZ 8 S Trend			
LWZ 5 S Trend			
LWZ 5 S Smart			
LWZ 504			
LWZ 303/403 Integral/SOL	08/2008		
LWZ 304/404 SOL			
LWA 403			
LWZ 304/404 Trend			
Luft-Wasser Wärmepumpen			
WPL 13-23 E / cool		WPMsystem	V449 03
WPL 34/47/57		WPMsystem	V449 03
WPL 09/17 ICS, IKCS classic		WPMsystem	V449 03
WPL 19/24 I, IK		WPMsystem	V449 03
WPL 33 HT		WPMsystem	V449 03
WPL 15/20/25 A(C)(S)		WPMsystem	V449 03
WPL 07/09/17 ACS classic		WPM 3	
WPL 19/24 I, IK		WPM 3	
WPL 33 HT		WPM 3	
WPL 15/25 A(C)(S)	KW 26/2015	WPM 3	WPM 390.03,FES 417.02
WPL 15/20/25 A(C)(S)		WPM 3	
WPL 10 I, IK, AC		WPM 3	
WPL 13/20 A basic		WPM 3	
WPL 13-23 E / cool		WPM 3	
WPL 34/47/57		WPM 3	
WPL 10 I, IK, AC		WPMsystem	V449 03
WPL 13/20 A basic		WPMsystem	V449 03
Sole-Wasser Wärmepumpen			
WPF 04-16 / cool		WPM 3i	
WPC 04-13 / cool		WPM 3i	
WPF 10-16 M		WPMsystem	V449 03
WPF 20-66 / HT		WPMsystem	V449 03
WPF 10-16 M		WPM 3	
WPF 20-66 / HT		WPM 3	
Wasser-Wasser Wärmepumpen			
WPW 10/12/17/22 Trend		WPM 3i	
WPW-I Premium		WPM 3i	

Die Übersicht zeigt die Kompatibilität für die aktuellste verfügbare ISG Firmware. Nicht aufgeführte Anlagen sind nicht mit EASYTRON kompatibel.

Anlagenspezifische Besonderheiten:

a) EMI benötigt für Inverter-Anlagen Mindestsoftwarestände (bei Unklarheit bitte den Kundendienst kontaktieren)

Bitte beachten Sie generell:

- 1.) Die Übersicht zeigt die Kompatibilität für die jeweils aktuellste verfügbare ISG Firmware. Das ISG benötigt ggf. ein Update, um diesem Stand zu entsprechen
- 2.) Das Herstellungsdatum der Anlage. Das Herstellungsdatum der Wärmepumpe muss mindestens den aufgeführten Vorgaben entsprechen, sonst ist die Anlage nicht für den Betrieb mit dem ISG geeignet.
- 3.) Die Softwareversion des Reglers. Schließen Sie das ISG nur an Anlagen an, deren Regler mindestens mit den aufgeführten Softwareständen versehen sind. Die Anlagen müssen ggfls. mit einem Regler ausgerüstet werden, der die geforderte Softwareversion hat.
- 4.) Eine eventuell vorhandene FEK Fernbedienung muss mindestens den Softwarestand 9506 haben.
- 5.) Das ISG darf nicht zusammen mit einem DCO- aktiv am CAN Bus betrieben werden. Dies kann zu Störungen führen.